



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita-REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala           | MUNICIPIO:                     | Palencia            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM No. 1210, J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Tecomates |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-6411-43       | FECHA:                         | 6/3/2025            |



Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 6: Sustitución de vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DPL

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrilla REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala           | MUNICIPIO:                     | Palencia            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM No. 1210, J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Tecomates |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-6411-43       | FECHA:                         | 6/3/2025            |



Foto 7: Reparación de piso de granito



Foto 8: Sustitución de caja de registro

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

