

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 2-91 CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-6876-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DE LA VENTANA POR VENTANA PVC CORREDIZAS



Foto 2:



Foto 3: INSTALACION DE BALCONES DE METAL EN VENTANAS

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

