



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pito, aldea Pie del Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8134-43	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ,
(incluye sustrucción de 7 ML de capote)



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta de lámina por puerta de metal.



Foto 4: Nivelación de piso de torta de concreto e instalación de piso de granito.



Foto 5: Reparación de cuneta y banqueta de concreto.



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Mijanguez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Chimela

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

