



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8801-42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustrucción de lamina modulo 1



Foto2: Sustrucción de lamina modulo 1



Foto 3: Sustrucción de capote del modulo 1



Foto 4: Instalación y fabricación de balcon




Foto 5: Sustrucción de ventana por ventana de pvc



Foto 6: Fabricación de puerta de rejas y Sustrucción de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

