



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-8803-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustrucción de lamina por lamina aluzinc



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal por nueva estructura metal



Foto 3: Sustrucción de torta de concreto por piso ceramico



Foto 4: Sustrucción de estufa rural (completa)




Foto 5: Sustrucción de planchas de concreto de patio



Foto 6: Suministro e instalación de ventanas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

