

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Piedra Parada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Parada Aldea Concepción Palencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-9105-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: instalación de puerta de metal



Foto 6: sustitución de plancha de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

