

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ" JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 43, LOTE 0, TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0009-46	FECHA:	6/03/2025




Foto 1: SUSTICION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO EN LOS MODULOS #1, 2 Y 3



Foto 2: REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL CON CHAPA, UBICADO MÓDULO #1



Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE REJAS EN LOS MÓDULOS 1, 2 Y 3.



Foto 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE REJAS EN LOS MÓDULOS 1, 2 Y 3.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

