



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM No. 905 Tipo Mínimo JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0011-42	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 1: Mantenimiento e instalación de 4 cajas 40x50 de drenaje en el corredor de la Escuelita



Foto 2: Instalación de 33 metros de rejillas



Foto 3: Instalación de canales de metal en el corredor de cocina y corredores en la Escuela



Foto 4: Estructura de metal para instalar dos Tinacos



Foto 5: Sustitución de laminas e instalación de dos ventanas y dos puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

