



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "EL CHAN II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Carretera A San Pedro Ayampuc, Aldea El Chan II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0031-42	FECHA:	02 de Junio de 2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina de techado de cancha por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de lámina de pasillo por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 3: Mantenimiento estructura de metal y pintura anticorrosiva R15 a 5 salones baños y Dirección



FOTO 4: Aplicación de pintura anticorrosiva a estructura de cancha



FOTO 5: Reparación de estructura metálica de juegos infantiles (columpios)



FOTO 6: Aplicación de pintura a estructura de pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ma. Maria Gonzalez Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "EL CHAN II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Carretera A San Pedro Ayampuc, Aldea El Chan II, Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0031-42	FECHA:	02 de Junio de 2025



FOTO 7: Suministro e instalación de balcón con angular de 3/4 y hierro de 1/2 de 1.90 X 1.40 mts



FOTO 8: Sustitución de torta de concreto en escenario, (incluye demolición de torta de concreto existente, excavación compactación, nivelación de suelo y fundición de nueva torta de concreto de 10 cms de grosor y electromalla)



FOTO 9: Sustitución de piso cerámico por piso cerámico antideslizante en rampa



FOTO 10: Instalación de canal de metal calibre 26 y soportería



FOTO 11: Limpieza a de canales de metal



FOTO 12: Aplicación de impermeabilizante a canal de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ma Maria Gonzalez Choa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "EL CHAN II"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Carretera A San Pedro Ayampuc, Aldea El Chan II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0031-42	FECHA:	02 de Junio de 2025



FOTO 13: Sustitución de pintura en muros interiores



FOTO 14: Sustitución de pintura en muros exteriores



FOTO 15: Sustitución de accesorios para sanitarios



FOTO 16: Aplicación de repello, alizado, y de impermeabilizante en parte exterior en muro perimetral de patio posterior, (Incluye zanjeo y relleno en el area donde se realizará la impermeabilización)

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Gonzalez Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

