



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Santa Cruz Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0040-45	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: reparación de cuneta concreto



Foto 2: reparación de cuneta concreto



Foto 3: modulo 2: cambio de estructura de techo



Foto 4: sustitucion de chorro de bronce




Foto 5: modulo 1: cambio de estructura de techo



Foto 6: modulo 1 :cambio de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Santa Cruz Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0040-45	FECHA:	6/03/2025



Foto1:modulo 1 :cambio de estructura de techo



Foto 2: impermeabilizacion de techo



Foto 3: impermeabilizacion de techo



Foto 4: reparacion de bajada pluvial




Foto 5:modulo 3: cambio de tructura de techo



Foto 6:modulo 3: cambio de estuctura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público