Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Santa Cruz Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central Santa Cruz chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0040-45	FECHA:	4/06/2025

Foto1: impermeabilización de losa

Foto 2: impermeabilización de Pared

Foto 3: Reparacion de cuneta y reposaderas de concreto

Foto 4: sustitucion de Lamina por lamina troquelada

Foto 5: estructura de metal y lamina troquelada en pila

Foto 6: Cambio de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO INTEGRAL INEB SANTA CRUZ CHINAUTLA SANTA CRUZ, CHINAUTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SANTA CRUZ CHINAUTLA DIRECCIÓN CHINAUTLA, GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Santa Cruz Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central Santa Cruz chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0040-45	FECHA:	4/06/2025

Foto1: Estructura de metal y enlaminado de entrada

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO INTEGRAL INEB SANTA CRUZ CHINAUTLA SANTA CRUZ, CHINAUTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA SANTA CRUZ CHINAUTLA DIRECCIÓN CHINAUTLA, GUATEMALA