



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica, Tierra Nueva I, Jornada Plan Fin de Semana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 43, Lote 0, Colonia Tierra Nueva I, Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0089-45	FECHA:	miércoles 05 de marzo de 2025



FOTO NO. 1: MANTENIMIENTO A 4 PUERTAS DE ENTRADA PRINCIPAL DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER y TERCER MÓDULO, SE APLICARÁ: LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA



FOTO NO. 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIO A PUERTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES DEL TERCER MÓDULO.



FOTO NO. 3: RESANAMIENTO DE PARED, APLICACIÓN DE QUÍMICOS Y PINTURA EN EL MURO INTERIOR, EN LA PARTE DE LA ENTRADA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRES DEL PRIMER MÓDULO.



FOTO NO. 4: MANTENIMIENTO A 24 PUERTAS DE ENTRADA A CADA SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MÓDULO, SE APLICARÁ: LIJADO, CEPILLADO, QUITAR SUJECCIONES POR LADO FUERA Y PINTURA



FOTO NO. 4.1: MANTENIMIENTO A 24 PUERTAS DE ENTRADA A CADA SERVICIO SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MÓDULO, SE APLICARÁ: LIJADO, CEPILLADO, QUITAR SUJECCIONES POR LADO FUERA Y PINTURA



FOTO No. 5: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE 24 INODOROS DE MUJERES Y HOMBRES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MÓDULO.

Rosana Soto García

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en esta Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y vigentes.



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica, Tierra Nueva I, Jornada Plan Fin de Semana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 43, Lote 0, Colonia Tierra Nueva I, Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0089-45	FECHA:	miércoles 05 de marzo de 2025



FOTO No. 5.1: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE 24 INODOROS DE MUJERES Y HOMBRES QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MÓDULO.



FOTO NO. 6: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE 12 LAVAMANOS UBICADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER MÓDULO.



FOTO NO. 6.1: SUSTITUCIÓN DE 12 LAVAMANOS UBICADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER MÓDULO.



FOTO No. 7: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE 05 MINGUITORIOS, UBICADOS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MÓDULO, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CADA UNO.



FOTO No. 8: SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS EN VARIAS PARTES DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL SEGUNDO Y TERCER MÓDULO DONDE HACEN FALTA



FOTO No. 8.1: SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS EN VARIAS PARTES DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL SEGUNDO Y TERCER MÓDULO DONDE HACEN FALTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosana Jeto García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica, Tierra Nueva I, Jornada Plan Fin de Semana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 43, Lote 0, Colonia Tierra Nueva I, Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0089-45	FECHA:	miércoles 05 de marzo de 2025



FOTO No. 9: REPARACIÓN DE TUBERÍA, LÍNEA PRINCIPAL DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL SEGUNDO MÓDULO, SE HARÁ ZANJA PARA INSERTAR LOS TUBOS, DEJANDO LA CONEXIÓN DE LOS INODOROS.



FOTO No. 9.1: REPARACIÓN DE TUBERÍA, LÍNEA PRINCIPAL DE LOS SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES DEL SEGUNDO MÓDULO, SE HARÁ ZANJA PARA INSERTAR LOS TUBOS, DEJANDO LA CONEXIÓN DE LOS INODOROS.



FOTO NO. 10: SUSTITUCIÓN DE 08 PLAFONERAS POR LÁMPARAS DE DOBLE TUBO LED DE 40 WATTS CON PROTECCIÓN Y HUMEDAD, EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL SEGUNDO Y TERCER MÓDULO.



FOTO NO. 11: SUSTITUCIÓN DE 4 INTERRUPTORES UBICADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL SEGUNDO Y TERCER MÓDULO-



FOTO NO. 12: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE CANALETA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS MUJERES DEL SEGUNDO MÓDULO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosana Soto García

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

