

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP PROFA. SILVIA SARTI PALMA DE ANDRADE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 00 - 0099 - 42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: CAMBIO DE CHAPA



Foto 2: ESTRUCTURA DE METAL Y FORRADO DE TABLA ROCA



Foto 3: DEMOLICION DE PARED



Foto 4: PINTURA PARED BLOCK



Foto 5: PISO DE CAUCHO EN AREA RECREATIVA




Foto 6: PISO DE CAUCHO EN AREA RECREATIVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

