

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. PROFA. SILVIA SARTI DE ANDRADE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 0099 - 42	FECHA:	23/04/2025



Foto 1: DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOCK.



Foto 2: DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOCK.



Foto 3: DEMOLICIÓN DE PARED DE BLOCK.



Foto 4: INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE TABLAROCA.



Foto 5: INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE TABLAROCA.



Foto 6: COLOCACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA REFUERZO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

