



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 68	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1360-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: SELLO DE GRIETAS EN LOSA




Foto 3: SELLO DE GRIETAS EN LOSA



Foto 4: SELLADO DE GRIETAS EN LOSA DE AULAS



Foto 5: SELLADO DE GRIETAS EN LOSA DE AULAS



Foto 6: CURADO Y RESANADO , IMPERMEABILIZACION DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

