

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 68	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 1360 - 42	FECHA:	23/04/2025



Foto 1: LEVANTADO DE PARED PERIMETRAL.



Foto 2: LEVANTADO DE PARED PERIMETRAL.



Foto 3: LEVANTADO DE PARED PERIMETRAL.



Foto 4: LEVANTADO DE PARED PERIMETRAL.



Foto 5: SELLO DE GRIETAS EN LOSA DE SEGUNDO NIVEL.



Foto 6: SELLO DE GRIETAS EN LOSA DE SEGUNDO NIVEL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

