

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL LOTE 120 SAN JOSE JOCOTALES ZC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1361-42	FECHA:	16 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: CAJA DE FLIPONES Y SISTEMA DE LUZ ACTUAL



Foto 2: LUZ DE AULAS SOLO 2 FOCOS EN CADA UNA



Foto 3: MUROS DE COCINA SIN REPELLO INTERIOR/EXTERIOR



Foto 4: MUROS DE COCINA SIN REPELLO EXTERIOR



Foto 5: AREA DE OFICINA DE DIRECCIÓN




Foto 6: UBICACIÓN ACTUAL DE VENTANA EN DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL LOTE 120 SAN JOSE JOCOTALES ZC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1361-42	FECHA:	16 DE JUNIO DE 2025



Foto1: DIVISIÓN DE MADERA EN AULAS 1 Y 2



Foto 2: PINTURA DE PATIO



Foto 3: PINTURA DE PATIO



Foto 4: PINTURA DE PATIO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--