

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL PARA PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL, JOCOTALES, CHINAUTLA, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1362-42	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Estructura metálica con tableros mal instalados.



Foto 2: Paredes de tabla yeso en mal estado.



Foto 3: Paredes en mal estado.



Foto 4: Tableros rústicos mal instalados



Foto 5: Presencia de humedad en primer nivel.



Foto 6: Terraza sin impermeabilizar ni bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

