

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                             |                                |                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                   | MUNICIPIO:                     | MUNICIPIO                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS Y PREPRIMARIA B | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | MANZANA 0 LOTE 1 COLONIA TIERRA NUEVA I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-1363-42                               | FECHA:                         | 6/3/2025                                |



Foto1: PINTURA EN MURO INTERIOR: APLICACIÓN DE PINTURA ANTIHONGO E IMPERMIABILIZACIÓN DE PARED DE MURO INTERNO DAÑADA POR HUMEDAD 100 M2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL: ELABORACIÓN A 2 HOJAS, CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2 Y CHAPA 16 LEGÍTIMO Y LAMINA DE 1/8, COLOCACIÓN DE PASADORES ARGOLLAS PARA CANDADOS Y CAMBIO DE CHAPA APLICACIÓN DE FONDO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA. (2.91\*2.18 M)



Foto 3: CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA, SOLDADO DE PIEZAS FALTANTES, REPARACIÓN DE PUERTA DE METAL DE CORREDOR, CEPILLADO Y PINTURA, COLOCACIÓN DE ARMADURA PARA SEGURIDAD, PINTURA CEPILLADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA SU SOSTENIMIENTO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN PASILLOS, INCLUYE LEVANTADO DE PISO, EXCAVACIÓN, CORTE DE RAÍZ, RELLENO, COMPACTACIÓN NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO NUEVO





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL: ELABORACIÓN A 2 HOJAS, CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2 Y CHAPA 16 LEGÍTIMO Y LAMINA DE 1/8, COLOCACIÓN DE PASADORES ARGOLLAS PARA CANDADOS Y CAMBIO DE CHAPA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE 3.98\*2.50 M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.









Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                             |                                |                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                   | MUNICIPIO:                     | MUNICIPIO                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS Y PREPRIMARIA B | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | MANZANA 0 LOTE 1 COLONIA TIERRA NUEVA I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-1363-42                               | FECHA:                         | 6/3/2025                                |



Foto1: PINTURA EN MURO INTERIOR: APLICACIÓN DE PINTURA ANTIHONGO E IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED DE MURO INTERNO DAÑADA POR HUMEDAD 100 M2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL: ELABORACIÓN A 2 HOJAS, CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2 Y CHAPA 16 LEGÍTIMO Y LAMINA DE 1/8, COLOCACIÓN DE PASADORES ARGOLLAS PARA CANDADOS Y CAMBIO DE CHAPA APLICACIÓN DE FONDO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA. (2.91\*2.18 M)



Foto 3: CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA, SOLDADO DE PIEZAS FALTANTES, REPARACIÓN DE PUERTA DE METAL DE CORREDOR, CEPILLADO Y PINTURA, COLOCACIÓN DE ARMADURA PARA SEGURIDAD, PINTURA CEPILLADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA SU SOSTENIMIENTO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN PASILLOS, INCLUYE LEVANTADO DE PISO, EXCAVACIÓN, CORTE DE RAÍZ, RELLENO, COMPACTACIÓN NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO NUEVO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL: ELABORACIÓN A 2 HOJAS, CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2 Y CHAPA 16 LEGÍTIMO Y LAMINA DE 1/8, COLOCACIÓN DE PASADORES ARGOLLAS PARA CANDADOS Y CAMBIO DE CHAPA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE 3.98\*2.50 M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público