

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 107 MARTA BOLAÑOS DE PRADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6 CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1374-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025




Foto 1: REPARACIÓN DE 5 PUERTAS DE METAL Y CAMBIO DE 4 CHAPAS. TODAS PINTADAS.



Foto 2: DEMOLICIÓN DE BARANDA EN MAL ESTADO, FABRICACIÓN DE BARANDA DE METAL, INCLUYE LA BARANDA DEL SEGUNDO NIVEL Y LA DE LAS GRADAS DE AMBOS LADOS.



SUSTITUCIÓN DE LA LÁMINA Y CEDAZO EN MAL ESTADO POR ESTRUCTURA METÁLICA CON CEDAZO TIPO MOSQUITERO.



Foto 4: REPARACIÓN Y CERNIDO DE GRADAS, DESCANZO.



Foto 5: REPARACIÓN DE LOS VENTANALES DEL TODO EL MÓDULO NO. 4, CAMBIO DE 77 VIDRIOS QUEBRADOS.



Foto 6: PINTURA DEL MÓDULO NO. 4 DEL INTERIOR Y EXTERIORES. INCLUYE LAS PAREDES, ZOCALO, CANEFA, VIGAS Y COLUMNAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

