

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.Tipo minimo No.905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1375-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: remodelacion de baños



Foto 2: remodelacion de baños



Foto 3: aplicacion de pintura en estructura de techo



Foto 4: aplicacion de pintura en estructura de techo



Foto 5: modulo 2: cambio de inodoro



Foto 6: modulo 1: cambio de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Tipo mínimo No. 905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1375-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: cercado de malla



Foto 8: cercado de malla



Foto 9: impermeabilización de techo



Foto 10: cambio de bombillas



Foto 11: ampliación de pared



Foto 12: modulo 2: repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. U. M. Tipo mínimo No. 905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1375-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 13: modulo 1: cambio de azulejo



Foto 14: modulo 1: repello de pared



Foto 15: sustitucion de pila por pila de concreto



Foto 16: sustitucion de tubo agua pluvial y reparacion de caja





Foto 17: sustitucion de tuberia en banqueta de concreto




Foto 18: sustitucion de tuberia en banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Tipo minimo No.905	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1375-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 19: modulo 1: reparacion de repello y cernido en pared (incluye pintado) area de baños



Foto 20: modulo 1: reparacion de repello y cernido en pared (incluye pintado) area de baños




Foto 21: fabricacion e instalacion de puerta de metal 1.90 x 1.20 mts



Foto 22: Sellado de grietas y fisuras en muros (area bodega)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público