

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M."ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1377-43	FECHA:	9/05/2025



Foto1: Desmontado de techo, pintado de costaneras y montado de laminas nueva



Foto 2: Galones de thinner para pintura de fachada interna y externa



Foto 3: Pintura de fachada internas y cambio de laminas sala computacion



Foto 4: Pintura fachada externas con galones de pintura anticorrosiva



Foto 5: Cambio de laminas alucin



Foto 6: Cambio completo de tornillos de punta de broca

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

