

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 121 RUBEN DARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Avenida Final Jocotales Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1380-43	FECHA:	02/06/2025



1.1 APLICACIÓN DE IMPERMIABILIZANTE EN LAMINA TROQUELADA DE SALON DE USOS MULTIPLES



4.1 CAMBIO DE CHAPA YALE PARA PUERTA DE SANITARIO DE SALON DE USOS MULTIPLES



4.2 CAMBIO DE CHAPA YALE PARA SALON DE CLASE DEL 1ER. NIVEL



4.3 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL, APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTA DE SALONES DE CLASE



5.1 SUSTITUCION DE 5 VENTANAS CORREDIZAS PVC (2.49X1.74 mts) COLOR BLANCO Y VIDRIO CLARO DE 5mm



5.2 SUSTITUCION DE 3 VENTANAS CORREDIZAS PVC (1.34 X1.47 mts) COLOR BLANCO VIDRIO CLARO DE 5 mm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 121 RUBEN DARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Avenida Final Jocotales Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1380-43	FECHA:	02/06/2025



10.1 SUSTITUCION DE SANITARIO DEL SALON DE USOS MULTIPLES INCLUYE ACCESORIOS



10.2 DESMONTAJE E INSTALACION DE INODORO Y LAVAMANOS DE PRIMER NIVEL



10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANOS (INCLUYE LLAVE NUEVA Y ACCESORIOS MANGUERA FLEXIBLE PARA ABASTECIMIENTO)



10.4 REPARACION DE RED DE AGUA POBABLE SEGUNDO NIVEL



11.1 APLICACIÓN DE PINTURA A BARANDA



12.1 SUSTITUCION DE PORTON PRINCIPAL DE DOS HOJAS (DESMONTAJE E INSTALACION).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. P. L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 121 RUBEN DARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Avenida Final Jocotales Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1380-43	FECHA:	02/06/2025



13.1 INSTALACION DE AZULEJO EN BAÑO DE DOCENTES



17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN SALON PSICOLOGIA



17.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS ANTIPOLVO Y HUMEDAD DE 2 TUBOS LED SANITARIO DE SALON



18.1 SUSTITUCION DE BOMBA 1.5 HP BERCKELEY 15LTHH 115/230V



20.1 INSTALACION DE REJA PARA PUERTA DE COCINA (CON SU CHAPA YALE Y PORTA CANDADOS)



20.2 REPARACION DE PUERTAS DE SANITARIO DEL SALON DE USOS MULTIPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 121 RUBEN DARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Avenida Final Jocotales Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1380-43	FECHA:	02/06/2025



1.2 REPARACION DE TECHO DE BODEGA (INCLUYE FLASHING)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	---	---	--