



Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CHINAUTLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAN, CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1383-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Tubería de agua potable con problemas de instalación por antigüedad



Foto 2: instalación de tubería principal de agua potable



Foto 3: sustitución de cubierta de lamina



Foto 4: espacio para implementación de cisterna



Foto 5: pisos de aulas



Foto 6: cambio de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES E.O.R.M. CHINAUTLA I.M. GUATEMALA, C. A. <i>Miriam Roxana Alvarez Montenegro</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ALDEA EL CHAN CHINAUTLA <i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

