



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CHINAUTLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAN, CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1383-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Implementación de cisterna para agua potable



Foto 3: Sustitución de piso en 3 aulas



foto 4: Sustitución de techo de 2 aulas



Foto 5: Mantenimiento a estructura metalica para el techo



Foto 6: fundición de cisterna y colocacion de tapadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Roxana

Alvarez Montenegro.

Firma y sello del Presidente de la OPE

ALDEA EL CHAN CHINAUTLA
CONSEJO DE PADRES
E.O.R.M. CHINAUTLA J.M.
GUATEMALA, C.A.

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

