



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CHINAUTLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAN, CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1383-43	FECHA:	26/05/2025



Foto1: Sustrucción de sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Implementación de cisterna para agua potable y bomba periférica



Foto 3: Sustrucción de piso en 3 aulas



foto 4: Sustrucción de techo de 2 aulas



Foto 5: Mantenimiento a estructura metálica para el techo




Foto 6: Sustrucción de techo para aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Roxana

Alvarez Montenegro

ALDEA EL CHAN CHINAUTLA

CONSEJO DE PADRES

EORM CHINAUTLA J.M.

GUATEMALA, C.A.

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CHINAUTLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAN, CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1383-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 7: Sustrucción de tubería de agua potable línea principal.



Foto 8: Sustrucción de tubería de agua potable línea principal, mejoramiento de uso de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Roxana
Alvarez Montenegro
Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA EL CHAN CHINAUTLA
CONSEJO DE PADRES
E.O.R.M. CHINAUTLA J.M.
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

