

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M No.911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: aplicación de pintura en estructura de techo



Foto 5: aplicación de pintura en estructura de techo



Foto 6: Instalación de puerta baño de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M NO.911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: fabricacion e instalacion de ventana en baño 1.40x .65 mts (baño niños)



Foto 2: fabricacion e instalacion de reja 10.33x2 mts



Foto 3: instalacion de acometida electrica (entubado de cableado principal con tubo 1 1/4 pvc



Foto 4: instalacion de acometida electrica (entubado de cableado principal con tubo 1 1/4 pvc



Foto 6: instalacion de bombillas led de 50wats

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M NO.911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: modulo 1: reparacion e instalacion de azulejos de 20x20cm



Foto 2: modulo 1: sustitucion e instalacion de piso granito 30x30cm



Foto 3: modulo 2: sustitucion e instalacion de piso de granito 30x30cm



Foto 4: modulo 2: sustitucion e instalacion de piso de granito 30x30cm



Foto 5: modulo 1: repello de cielo (repello gris y acabado blanco)



Foto 6: modulo 2: repello de cielo (repello gris y acabado blanco)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M NO.911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: sustitucion de lavamanos con plomeria + accesorios



Foto 2: Sustitución de accesorios deposito de agua(flotes)



Foto 3: reparacion de repello en pared interno de tuberia de agua potable (humedeciendo)



Foto 4: piso en losa de patio de 51x51cm



Foto 5: piso en losa de patio de 51x51cm




Foto 6: instalacion de lamina desplegada 1.6MM 1.3/4 X 5/8 para proteccion de vidrios en ventanas de 1x1 (pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M NO.911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Mantenimiento a porton de metal



Foto 2: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

C. P. García

