

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 911	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1385-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: COLOCACIÓN DE LÁMINA EN EL PATIO



Foto 2: COLOCACIÓN DE PUERTA EN BAÑO



Foto 3: COLOCACIÓN DE REFLECTORES



Foto 4: COLOCACIÓN DE MIGITORIOS Y LAVAMANOS



Foto 5: PCOLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE



Foto 6: CORTE DE PUERTA DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

