

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No 909. CASERIO LA LAGUNETA ALDEA EL DU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1388-43	FECHA:	24 DE ABRIL DE 2025




Foto 1: AREA PARA DEMOLICION PARA SISTERNA



Foto 2: INSTALACION PARA BOMBA DE AGUA E HIDRONEUMATICO



Foto 3: EN EL AREA DEL MURO DE SEGUNDO NIVEL INSTACION DE TUBERIA PARA ISTALAR ATINACOS QUE YA CONTAMOS CON ELLOS



Foto 4: INSTALACION DE TUBERIA PARA COCINA



Foto 5: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA PILA



Foto 6: DEMOLICION DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---

	
---	---