

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No 909. CASERIO LA LAGUNETA ALDEA EL DURAZNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNETA ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1388-43	FECHA:	19 DE MAYO DE 2025



Foto1: CASETA PARA BOMBA E HIDRONEUMATICO



Foto 2: CONTINUACION DE MURO Y LEVANTADO



Foto 3: MURO Y BORDILLO SUBSANADO Y LEVANTADO



Foto 4: LEVANTAMIENTO DE MURO Y BANCA, ESPACIO PARA JARDIN



Foto 5: INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA PARA PILA CON CAMBIO DE CHORRO



Foto 6: LEVANTAMIENTO DE LOSA MAS DE 15 CM CON CERNIDO RUSTICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

