

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSEFINA ALONZO MARTINEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV. SECTOR NO.3 COLONIA SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2627-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa de sanitario.



Foto 2: Limpieza de caídas de agua en losa de sanitarios.



Foto 3: Sustitución de piso granito, salón de Primero A (primer módulo).



Foto 4: Mantenimiento de piso granito de sanitarios en modulo central de niños y niñas (Lijado, pulido de superficie de piso, aplicación de eliminador de sarro y manchas en superficie)



Foto 5: Aplicación de pintura en fachada interior y exterior de los sanitarios



Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoros (contrallave, tubo de abasto, tanque, sustitución de tapadera de sanitario). Mantenimiento general y limpieza de losa con eliminador de sarro y blanqueador de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSEFINA ALONZO MARTINEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV. SECTOR NO.3 COLONIA SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2627-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 7: Sustrución de inodoro montaje y desmontaje de sanitarios, modulo central y módulo 1



Foto 8: Sustrución e instalación de tubo de mingitorio y accesorios.



Foto 9: Sustrución e instalación de valvula y cheque en tubería de ingreso de agua y elaboración de caja de cemento para resguardo de tubería



Foto 10: Elaboración e instalación de caja metálica para protección de llaves de paso. (en servicio sanitario del modulo central de niñas)



Foto 11: Sustrución de plafonera con luz LED



Foto 12: Sustrución de accesorios deposito de agua (tapaderas de tinacos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSEFINA ALONZO MARTINEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV. SECTOR NO.3 COLONIA SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2627-43	FECHA:	02/06/2025



Foto13: Instalacion de sanitario nuevo, con accesorios, cuello, cera y tapadera. Eliminacion de bordillo y azulejo existente.



Foto 14: Instalación de azulejo en sanitario nuevo.



Foto 15: Instalación de chorros en lavamanos.



Foto 16: Reparación de sisterna de concreto, aplicación de resina epox interna e impermeabilizante en el area exterior (ubicada en la parte central de la escuela)



Foto 17: Mantenimiento y cambio de pintura en modulo 1 (limpieza, eliminación del moho y dos capas de pintura).



Foto : Mantenimiento de azulejos y lavamanos (limpieza de azulejos con limpiador marca fila PS87 PRO para limpieza y desengrasante profesional en sanitarios centrales de niñas, niños y lavamanos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público