



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 5 LOTE 1-B DE LA COMUNIDAD LA SALLE, ALDEA SACOJITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2813-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones y aplicación de pintura a dos manos)



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de canal de metal incluye desmontaje y pescantes



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial con tubo PVC de 3"



Foto 5: Sustitución de mezcladora lavamanos (contrallave y tubo de abasto)



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 5 LOTE 1-B DE LA COMUNIDAD LA SALLE, ALDEA SACOJITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2813-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: Implementación de lavamanos colectivo de concreto, incluye instalación de azulejo, instalación de 10 grifos y conexión de agua potable y desagüe



Foto 8: Mantenimiento a juegos de patio en metal



Foto 9: Reparación de tubo HG y malla galvanizada y tapar con privacinta



Foto 10: TSustitución de lamparas tipo LED con dos tubos



Foto 11: Fabricación e instalación de puerta de malla con privacinta 2"




Foto 12: sustitucion de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE



POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 5 LOTE 1-B DE LA COMUNIDAD LA SALLE, ALDEA SACOJITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-2813-42	FECHA:	6/03/2025



Foto13: sustitución de toma corrientes doble

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

