

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                      |                                |                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                            | MUNICIPIO:                     | Chinautla                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA II JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector A-1 Manzana A Lote 7 Asentamiento de Tierra Nueva II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-2999-43                        | FECHA:                         | 6/03/2025                                                   |



Foto 1: 19.5 Modulo 1 y 2 :Fabricación e instalación de 2 portones de rejas con chapa Yale con medidas de 3.90mts de ancho por 3.05 de alto. Ubicados accesos módulos primer nivel.



Foto 2: 19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso 2.50x3 mts tubo cuadrado 1 1/2 chapa 16, tipo reja




Foto 3: 19.23 Suministro e instalación de pasamanos de tubo de 2", chapa 18" en acceso a 2do. Nivel. 1.00 mt. De altura



Foto 4: 19.24 Suministro e instalación de división de tablayeso en dirección caras en dirección 4m de largo\* 2.80 de ancho por 2.40, incluye armado de puerta y ventana



Foto 5: 19.25 Fabricación e instalación de estructura de soporte de metal, para escenario desmontable de 6m de ancho\* 5 metros de largo\* 1m de alto, incluye suministro de tubería de 2" chapa 18, e instalación de lamina



Foto 6: 20.14 Instalacion de azulejos 20x20 cm 6 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                      |                                |                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                            | MUNICIPIO:                     | Chinautla                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JV ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA II | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector A-1 Manzana A Lote 7 Asentamiento de Tierra Nueva II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-2999-43                        | FECHA:                         | 6/03/2025                                                   |



Foto 7: 20.15 Instalación de unidlad de fuerza (incluye tomacorriente blicino 125 V , 5 mts. De instalación de cable eléctrico calibre 12, tubo pvc ducto 3/4+accesorios)



Foto 8: 15.3 instalacion de tubo hg chapa 18 1 pulgada redondo y malla galvanizada 27 MTScuadros 2x2 ( cuadros de malla enmarcados ) en basurero y área de cancha



Foto 9: 15.5. Suministro e instalación de Razor Ribbon 22 mts



Foto 10: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal de marcos de porterías de cancha 10 marcos 2.90\*200 mts( lijado , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura )



Foto 11 : 6.1 Reparacion de piso de concreto de aula de 2m ancho\*2.10 de largo



Foto 12: 6.1 Reparacion de cancha No.6 de 22 mts de larg \*12 mts de ancho, sustituir torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                      |                                |                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                            | MUNICIPIO:                     | Chinautla                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA II JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector A-1 Manzana A Lote 7 Asentamiento de Tierra Nueva II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-2999-43                        | FECHA:                         | 6/03/2025                                                   |



Foto13: 6.10 Marcaje de 6 canchas de 10 de ancho , suministro y aplicación de pintura asfáltica. Y cambio de dos llantas de portería



Foto 14: 10.3 Sustitución inodoro blanco Eco/palanca



Foto 15: 10.6 Sustitución de tuberías y accesorios de 2 mingitorios



Foto 16: 21.1 Aplicación de repello en muro pared enfrente de cancha



Foto 17: 21.1 Aplicación de cernido de pared de aula



Foto 18: 4.2 Sustitucion de 2 chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

|                             |                                      |                                |                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                            | MUNICIPIO:                     | Chinautla                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA II JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector A-1 Manzana A Lote 7 Asentamiento de Tierra Nueva II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-2999-43                        | FECHA:                         | 6/03/2025                                                   |

|                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <p>Foto 19: 9.1 Pintura en muro exterior y en aula</p> | <p>Foto 20</p>  |
| <p>Foto 21</p>                                                                                                                           | <p>Foto 22:</p> |
| <p>Foto 23</p>                                                                                                                           | <p>Foto 24</p>  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|