

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JM SAN ANTONIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6558-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Cambio de lamina por lamina troquelada Aluzinc



Foto 2: Cambio de estructura de techo



Foto 3: Cambio de Chapa de puerta de metal



Foto 4: Instalación de piso ceramico




Foto 5: mejoramiento de drenaje pluvial en patio principal



Foto 6: cerramiento lateral entre muro y techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JM SAN ANTONIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHINAUTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-6558-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: Instalacion de lamparas



Foto 8: Instalacion de tomacorrientes dobles



Foto 9: Cambio de canal pluvial de alto flujo



Foto 7: Instalacion de cedazo (cuando se levante el techo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello del Director Centro Educativo Público

