

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Complejo Educativo de Tierra Nueva II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-7042-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: colocación de canal



Foto 2: Sustitución de accesorios Sanitarios



Foto 3: Reparación de Cenefas




Foto 4: Instalación de Chapas a puertas de las aulas



Foto 5: Reparación de repello y cernido del muro exterior



Foto 6: Pared interior de fachada de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Complejo Educativo de Tierra Nueva II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-06-7042-42	FECHA	6/03/2025



Foto 7 . Sustrucción de estructura de soporte de metal y lámina por lámina troquelada calibre 26 en modulos de sanitarios





Foto 8: Sustrucción de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 9: Mantenimiento y pitado de porton de metal



Foto 10: Mantenimiento y pintura de estructura y techo de entrada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

