

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "CUMBRE DEL GUAYABO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 116 ALDEA CUMBRE DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-7719-43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 7: 12.1 MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



Foto 8: 19 mantenimiento a porterias de metal



Foto 9: SUSTITUCION DE CAPOTE



Foto 10: CAMBIO DE TORNILLOS Y APLICACIÓN DE SICAFLEX EN TORNILLOS DE TECHO



Foto 11: INSTALACION DE TOMACORRIENTES



Foto 12: CAMBIO DE GRIFOS, LLAVES, MANGUERAS Y SIFONES BAÑOS DE NINOS Y NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "CUMBRE DEL GUAYABO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 116 ALDEA CUMBRE DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-7719-43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO 1 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 2 mantenimiento a estructura en puertas de servicios sanitarios



FOTO 3 APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS



FOTO 4 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL





Foto 5: LIMPIEZA DE FACHAleta DE LADRILLO EN AREA EXTERIOR



Foto 6: FABRICACION DE MARCO DE ANGULAR PARA SOPORTE DE REJILLA Y APLICACIÓN DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "CUMBRE DEL GUAYABO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 116 ALDEA CUMBRE DEL GUAYABO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-7719-43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 13: REPARACION DE PISO CERÁMICO



Foto 14: MODIFICACION DE TUBERÍA PARA BAÑOS Y LAVAMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS



Foto 15: FABRICACIÓN DE (BASE) PLANCHA DE CEMENTO CON ELECTROMALLA



Foto 16 Sustitución de deposito de agua 2500 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--