



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Oficial Mixto de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerro San Julián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustrucción a chapa Yale



Foto 2: Sustrucción de chapa de manija larga de acero inoxidable



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana incluye mano de obra



Foto 4: Sustrucción de vidrios quebrado e instalación de vidrios de 5mm.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores incluye mano de obra



Foto 6: Sustrucción de tablero de filipones y mano de obra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

