

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Oficial Mixto de Educacion Basica de Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 cerro San Julian, Nueva Chinautla, Chinautla Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA:	16 de abril 2025



Sustitucion de chapa Yale



Sustitucion de Manija larga de acero inoxidable



Mantenimiento a estructura de metal de ventana (lijado Aplicación de pintura anticorrosiva)



Sustitucion de vidrios de 5 MM



Pintura de muro exteriores e interiores incluye mano de obra



Sustitucion de tablero electrico de 12 polos incluye instalacion de 3 flipones nuevos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPRÓMEB de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Oficial Mixto de Educacion Basica de Chinautla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2 cerro San Julian, Nueva Chinautla, Chinautla Gu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8416-45	FECHA:	16 de abril 2025



Sustitucion de lamparas tipo led incluye desinstalaciones e instalaciones de lamparas tipo led 2X40W



Sustitucion de interruptores simples



Sustitucion de tomacorrientes dobles



Suministro e instalacionde ducto y cableado electrico, incluye accesorios



Suministro e Instalacion de interruptor doble



Suministro e instalacion de interruptor doble

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

