

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA NUEVA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR B-4 MANZANA Z LOTE 4 TIERRA NUEVA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8602-43	FECHA:	06/03/2,025




Foto1: Las chapas de las puertas por el tiempo que tienen se han ido arruinando, ya no meten llave



Foto 2: Los vidrios de algunas ventanadas están rotos



Foto 3:



Foto 4: El piso cerámico se ha ido quebrando con el transcurrir el tiempo



Foto 5: Baños tapados y con fugas de agua



Foto 6: tubería de los lavamos tienen fuga

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

