

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | CHINAUTLA                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 AV. FINAL JOCOTALES ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-06-8608-43 | FECHA:                         | 06 de marzo de 2025           |



Foto 1: Orilla del piso



Foto 2: Secciones con el piso quebrado



Foto 3: Secciones con piso quebrado



Foto 4: Piso desgastado



Foto 5: Salón de clases



Foto 6: Corredor completo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Cento Educativo Público

