

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 905 Tipo Mínimo JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8830-43	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina Alizin Calibre 26



Foto 2: Instalación de tres ventanas en una aula, sustrucción de ventana en una clase y una instalación de una ventana a otra



Foto 3: Sustrucción de drenaje y agua pluvial



Foto 4: Mantenimiento de patio del Establecimiento 100 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

