

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 905 Tipo Mínimo JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8830-43	FECHA:	5 de abril del 2025



Foto1: Haciendo el techo




Foto 2: Instalación de láminas Aluzinc troquelados calibre 26



Foto 3: Losa del patio



Foto 4: Trabajo de cajas



Foto 5: Instalación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reutilizada

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edith

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

