

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 905 Tipo Mínimo JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, Santa Cruz Chinautla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-8830-43	FECHA:	



Foto 1: Techo remodelado



Foto 2: Techo remodelado



Foto 3: Trabajo de Caja



Foto 4: Trabajo de cajas



Foto 5: Instalacion de ventana



Foto 6: Instalacion de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

