



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Las Villas JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Sacoj, Manzana E, Sector 4, Colonia Villas del Mi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9305-42	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Cocina de jornada matutina con poco espacio para la preparación de alimentos, y espacio extra como de 2 metros cuadrados para atrás, con galera y techo de lamina para guardar ollas, tonel para agua potable.



Foto 2: Cocina jornada vespertina, con poco espacio para preparar los alimentos y con espacio como de dos metros cuadrados en la parte de atrás para ampliar una galera.



Foto 3: Dirección de jornada vespertina con poco espacio para atender a los padres de familia y para resguardar la papelería del centro educativo



Foto 4: Clases con galeras en la parte de atrás para guardar los materiales de los niños y de las maestras.



Foto 5: Parte de la galera para ampliar espacio de las cocinas, y entre clases



Foto 6: Pasillo de atrás de una de las clases sin galera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE SACOJ CHINAUTLA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público