

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "Eterna Primavera"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Calle 6ta Ave Lote 1 Sector 2 Villas del Milagro.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9824-43	FECHA:	6/3/2025




Foto 1: Sustrucción de piso cerámico, pared cocina.



Foto 2: Pintura de paredes interiores, cocina.



Foto 3: Suministro y aplicación de repello y cernido de paredes interiores cocina.



Foto 4: Sustrucción de pila por pila de concreto de 1.80 x 1.00 x 0.95 mts.



Foto 5: Implementación de encimera de concreto en cocina, de 3.75 x 1.00 x 0.80 mts incluye instalación de azulejo.




Foto 7: Implementación de caseta para tanques de gas de 1.50 x 1.50 x 0.50 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL	EORM JM, "Eterna Primavera"	DIRECCIÓN DEL	1ra Cakile 6ta Ave Lote 1 Sector 2 Villas del Milagro
CÓDIGO DEL	01-06-9824-43	FECHA:	6/3/2025



Foto 7: Suministro e instalación de tomacorrientes dobles, incluye instalación de cable y ducto eléctrico.




Foto 8: Fabricación e instalación de puerta de metal en modulo (caseta para tambo de gas)



Foto 9: Demolición de muro.



Foto 10: Mejoramiento de muro de block.



Foto 11: Suministro e instalación de tubería PVC DE 3" para drenaje de inodoros.



Foto 12: Suministro e instalación de tubería PVC de 2" para drenaje de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE
OFICINA DE FISCALIZACIÓN
CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
ETTERNA PRIMAVERA
CHINAUTLA, GUATEMALA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
ETERNA PRIMAVERA
COMUNIDAD SACOJITO CHINAUTLA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL	EORM JM, "Eterna Primavera"	DIRECCIÓN DEL	1ra Calle 6ta Ave Lote 1 Sector 2 Villas del Milagro
CODIGO DEL	01-06-9824-43	FECHA:	6/3/2025



Foto 13: Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 para agua potable.



Foto 14: Sustitución de lámparas (incluye sustitución de cableado eléctrico e instalación de canaleta).



Foto 15: Suministro y aplicación de repello y cernido de paredes interiores, en baños de niños.




Foto 16: Instalación de Mingitorio



Foto 17: Instalación de inodoros completos (Sistema Push).



Foto 18: Sustitución de azulejos, baños niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, "Eterna Primavera"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Calle 6ta Ave Lote 1 Sector 2 Villas del Milagro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9824-43	FECHA:	6/3/2025



Foto 19: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios.




Foto 20: Sustitución de accesorios de inodoros (contra llave, tubo de abasto y tanque).




Foto 21: Sustitución de pila por pila plástica de dos lavaderos.



Foto 22: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas (4 sifones, 3 cedazos para sanitarios)



Foto 23: Sustitución de piso cerámico, baños niños.



Foto 24: Instalación de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL	EORM JM, "Eterna Primavera"	DIRECCIÓN DEL	1ra Calle 6ta Ave Lote 1 Sector 2 Villas del Milagro
CÓDIGO DEL	01-06-9824-43	FECHA:	6/3/2025




Foto 25: Sustitución de estructura de metal de ventanas, más vidrios.



Foto 26: Sustitución de ventana por ventana de pvc en aula (incluye ampliación y tallado) 1.60 x 2.10 mts.



Foto 27: Sustitución de bomba de agua de 1HP (incluye conexión hacia instalación eléctrica y protección de bomba).



Foto 28: Suministro e instalación de depositos de agua (tinacos) de 1,700 lt.




Foto 29: Reparación y mantenimiento de tinacos existentes (incluye reparación y sustitución de tubería de agua potables, aacesorios y llaves).



Foto 30: Instalación de estructura portante de metal (para cubrir bomba).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público