

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Las Villas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 3, Manzana J, Colonia Villas del Milagro Zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9827-43	FECHA:	5/03/2025



Foto1: en esta ventana es donde se van a colocar los balcones



Foto 2: se va impermeabilizar la terraza



Foto 3: se van a pintar las paredes de diez aulas



Foto 4: en esta area se va emplazar el piso de la cocina por ceramico



Foto 5: se tiene contemplado poner piso ceramico para que los salones esten mas limpios




Foto 6: se tiene contemplado repellar el zocalo del area exterior de las aulas, ya que se descascara la pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leticia Garza Tobar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

