

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LAS VILLAS JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Sacoj, manzana E, Sector 4, Colonia Villas Del M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-9828-42	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Sustitucion de galera de lamina por galera de lamina con mayor soporte



Foto 2: Sustitución de lamina



Foto 3: Mejoramiento de soporte de costaneras



Foto 4: sustitucion de columnas por columnas de metal



Sustitucion de malla por lamina troquela calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial de Parvulos
Las Villas J.V.

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

