

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO AYAMPUC                                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTE 8 MANZANA D SECTOR 2 ASENTAMIENTO LOS LAURELES, CARRETERA A 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-07-0012-43                            | FECHA:                         | 6/03/2025                                                          |




Foto 1: Las tres aulas tiene vibrios quebrados que reparar ,aula de cuarto y quinto primaria



Foto 2: En esta foto se puede evidencia los vidrios quebrados, aula de primero primaria



Foto 3: En esta foto se evidencia los vidrios quebrados del aula de segundo y tercero.



Foto 4: En esta foto se evidencia los vidrios quebrados del aula de sexto primaria.



Foto 5: Se evidencia los tinacos donde se arreglara el sistema de agua que esta fallando.



Foto 6: En esta foto se evidencia la bodega, que se realizara el remozamiento total.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Elizabeth Cordero Vazquez

Firma y sello del Presidente de la OPF de E.O.R.M



Paula Yessera Alvarez Galindo

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO AYAMPUC                                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTE 8 MANZANA D SECTOR 2 ASENTAMIENTO LOS LAURELES. CARRETERA A 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-07-0012-43                            | FECHA:                         | 6/03/2025                                                          |



Foto 7: Foto que evidencia la necesidad de arreglar los pasadores de las puertas de los sanitarios



Foto 8: En esta foto se evidencia el porton de la escuela que se le realizará un remozamiento de pintura.



Foto 9: Foto que muestra la necesidad de arreglar los lavamanos de los sanitarios de la primaria. 4 lavamos para arreglar



Foto 10: Foto que muestra la necesidad de arreglar los lavamanos de los sanitarios de la primaria. 4 lavamos para arreglar



Foto 11: Foto que muestra la necesidad de arreglar los lavamanos de los sanitarios de la primaria. 4 lavamos para arreglar



Foto 12: Foto que muestra la necesidad de arreglar los lavamanos de los sanitarios de la primaria. 4 lavamos para arreglar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Aura Elizabeth Castañeda Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Paula Yessenia Alvarez Galindo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

