



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN LUIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN LUIS EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-0029-45	FECHA:	6/03/2025



FOTO 1: Muro destruido y desnivelado en el perímetro poniente junto a módulo de preparatoria.



FOTO 2: Muro destruido y desnivelado en el perímetro poniente junto a módulo de preparatoria.



FOTO 3: Muro destruido y desnivelado en el perímetro poniente junto a módulo de Preparatoria.



Foto 4: Reparación de muro perimetral dañado



Foto 5: Reparación de muro perimetral dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

