

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COBP ANEXO A EORM NO 887 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Primer canton lote 188, Aldea San Jose Nacahuil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1406-41	FECHA:	05 de marzo 2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA : lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en el área de los salones de Párvulos, parte frontal



Foto 2: lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en el área de los salones de Párvulos, parte lateral y parte




Foto 3: Toma exterior de los salones de Párvulos



Foto 4: piso de torta de concreto en area de los salon 1 de Párvulos



Foto 5: piso de torta de concreto en area de los salon 2 de Párvulos



Foto 6: Ampliación, Fabricación e Instalación de estructura portante de metal, area de los salon 1 de Párvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

